

SUBARU スバル適合表

車種	年式	型式	仕様	純正装着/バルブ		VALENTI LEDヘッド&フォグ適応形状						備考	
				Lo	Hi	FOG	Lo		Hi		FOG		
							DX (注1)	Premiumシリーズ	DX (注1)	Premiumシリーズ	DX/EX		Premiumシリーズ
BRZ	H24.3~	ZC6		HID(D4S)		PSX24W	-				PSX24W	-	
WRX S4	H26.8~	VAG		LED	HB3	H16	-	-	HB3/4	HB3/4	HB3/4*	HB3/4	
WRX STI	H19.10 ~H26.7	GR#	ハロゲン	H7	HB3	HB4	-	-	HB3/4	HB3/4	HB3/4*	HB3/4	※ヒートシンク干渉のため純正フォグランプ ソケット要加工
			HID	HID(D2S)	HB3	HB4	-	-	HB3/4	HB3/4	HB3/4*	HB3/4	※ヒートシンク干渉のため純正フォグランプ ソケット要加工
	H22.6 ~H26.7	GV#	HID	HID(D2S)	HB3	HB4	-	-	HB3/4	HB3/4	HB3/4*	HB3/4	※ヒートシンク干渉のため純正フォグランプ ソケット要加工
	H26.8~	VAB		LED	HB3	H16	-	-	HB3/4	HB3/4	HB3/4*	HB3/4	
XV	H24.9~	GP#	ハロゲン	H11	HB3	PSX24W	-	-	HB3/4	HB3/4	PSX24W	-	
			HID	HID(D2R)	HB3	PSX24W	-	-	HB3/4	HB3/4	PSX24W	-	
インプレッサ	H19.6 ~H23.11	GH#	ハロゲン	H7	HB3	HB4	-	-	HB3/4	HB3/4	HB3/4*	HB3/4	※ヒートシンク干渉のため純正フォグランプ ソケット要加工
			HID	HID(D2S)	HB3	HB4	-	-	HB3/4	HB3/4	HB3/4*	HB3/4	※ヒートシンク干渉のため純正フォグランプ ソケット要加工
インプレッサ G4	H23.12~	GJ#	ハロゲン	H11	HB3	PSX24W	-	-	HB3/4	HB3/4	PSX24W	-	
			HID	HID(D2R)	HB3	PSX24w	-	-	HB3/4	HB3/4	PSX24W	-	
インプレッサ SPORT	H23.12~	GP#	ハロゲン	H11	HB3	PSX24W	-	-	HB3/4	HB3/4	PSX24W	-	
			HID	HID(D2R)	HB3	PSX24W	-	-	HB3/4	HB3/4	PSX24W	-	
エクシーガ	H20.6~	YA#	ハロゲン	H4		HB4	-	-	-	-	HB3/4*	HB3/4	※ヒートシンク干渉のため純正フォグランプ ソケット要加工
			HID	HID(D2S)		HB4	-	-	-	-	HB3/4*	HB3/4	※ヒートシンク干渉のため純正フォグランプ ソケット要加工
ステラ	H18.6 ~H23.4	RN/1.2	ハロゲン	H4		H3	H4 Hi/Low				-	-	
			ハロゲン	H7	HB3	H3	-	-	HB3/4	HB3/4	-	-	
			HID	HID(D2S)	HB3	H3	-	-	HB3/4	HB3/4	-	-	
	H23.5 ~H26.11	LA1#	ハロゲン	H4			H4 Hi/Low						
H26.12~	LA150F LA160F	ハロゲン	H4		LED	-	H4 Hi/Low	-	H4 Hi/Low	-	-		
		LED	LED	H9	LED	-	-	H8/9/11/16	H8/9/11/16	-	-		
ステラ カスタム	H23.5 ~H24.12	LA1#	HID	HID(D4S)	HB3	H8	-	-	HB3/4	HB3/4	H8/9/11/16	*	※バルブ後方ベース狭いため取付不可
	H25.1 ~H26.11	LA1#	LED	LED	HB3	H16	-	-	HB3/4	HB3/4	H8/9/11/16	*	※バルブ後方ベース狭いため取付不可
	H26.12~	LA150F LA160F		LED	H9	LED	-	-	H8/9/11/16	H8/9/11/16	-	-	
デックス	H20.11 ~H24.11	M4#1	ハロゲン	H4		H11	H4 Hi/Low				H8/9/11/16	H8/9/11/16	
			HID	HID(D4R)	H9	H11	-	-	H8/9/11/16	H8/9/11/16	H8/9/11/16	H8/9/11/16	
フォレスター	H17.1 ~H19.11	SG#	ハロゲン	H1	HB3	HB4	-	-	HB3/4	HB3/4	HB3/4*	HB3/4	※ヒートシンク干渉のため純正フォグランプ ソケット要加工
			HID	HID(D2R)	HB3	HB4	-	-	HB3/4	HB3/4	HB3/4*	HB3/4	※ヒートシンク干渉のため純正フォグランプ ソケット要加工
	H19.12 ~H24.10	SH#	ハロゲン	H7	HB3	HB4	-	-	HB3/4	HB3/4	HB3/4*	HB3/4	※ヒートシンク干渉のため純正フォグランプ ソケット要加工
			HID	HID(D2R)	HB3	HB4	-	-	HB3/4	HB3/4	HB3/4*	HB3/4	※ヒートシンク干渉のため純正フォグランプ ソケット要加工
H24.11~	SJ#	ハロゲン	H11	HB3	H16	H8/9/11/16	H8/9/11/16	HB3/4	HB3/4	H8/9/11/16	H8/9/11/16		
		HID	HID(D4R)	HB3	H16	-	-	-	-	H8/9/11/16	H8/9/11/16		
プレオ	H22.4~	L275 L285		H4			H4 Hi/Low						
プレオプラス	H24.12~	LA300S LA310S		H4		H8	H4 Hi/Low				H8/9/11/16*	H8/9/11/16	※車種によってはヒートシンク干渉のため純正 フォグランプソケット要加工
ルクラ	H21.12~	L455F L465F		H4			H4 Hi/Low						
レヴォーグ	H26.6~	VM#	ハロゲン	H11	HB3	H16	H8/9/11/16	H8/9/11/16	HB3/4	HB3/4	H8/9/11/16	H8/9/11/16	
			LED	LED	HB3	H16	-	-	HB3/4	HB3/4	H8/9/11/16	H8/9/11/16	
レガシィ アウトバック	H21.5 ~H24.4	BR#	ハロゲン	H7	HB3	HB4	-	-	HB3/4	HB3/4	HB3/4*	HB3/4	※ヒートシンク干渉のため純正フォグランプ ソケット要加工
			HID	HID(D2S)	HB3	HB4	-	-	HB3/4	HB3/4	HB3/4*	HB3/4	※ヒートシンク干渉のため純正フォグランプ ソケット要加工
	H24.5 ~H26.9		HID	HID(D2S)	HB3	H11	-	-	HB3/4	HB3/4	H8/9/11/16	H8/9/11/16	
H26.10~	BSS		LED	HB3	H16	-	-	HB3/4	HB3/4	H8/9/11/16	H8/9/11/16		
レガシィ ツーリングワゴン	H10.6 ~H15.4	BH# ランカスター倉	H4		H3	H4 Hi/Low				-	-		
			ハロゲン	H7	HB3	HB4	-	-	HB3/4	HB3/4	HB3/4*	HB3/4	※ヒートシンク干渉のため純正フォグランプ ソケット要加工
	H21.5 ~H24.4	BR#	HID	HID(D2S)	HB3	HB4	-	-	HB3/4	HB3/4	HB3/4*	HB3/4	※ヒートシンク干渉のため純正フォグランプ ソケット要加工
H24.5 ~H26.9		HID	HID(D2S)	HB3	H16	-	-	HB3/4	HB3/4	H8/9/11/16	H8/9/11/16		
レガシィ B4	H15.6 ~H18.4	BL#	ハロゲン	H7	HB3	H3	-	-	HB3/4	HB3/4	-	-	
			HID	HID(D2S)	HB3	H3	-	-	HB3/4	HB3/4	-	-	
	H18.5 ~H21.4		ハロゲン	H7	H9	HB4	-	-	-	-	HB3/4*	HB3/4	※ヒートシンク干渉のため純正フォグランプ ソケット要加工
			HID	HID(D2S)	H9	HB4	-	-	-	-	HB3/4*	HB3/4	※ヒートシンク干渉のため純正フォグランプ ソケット要加工
	H21.5 ~H24.4	BM#	ハロゲン	H7	HB3	HB4	-	-	HB3/4	HB3/4	HB3/4*	HB3/4	※ヒートシンク干渉のため純正フォグランプ ソケット要加工
			HID	HID(D2S)	HB3	HB4	-	-	HB3/4	HB3/4	HB3/4*	HB3/4	※ヒートシンク干渉のため純正フォグランプ ソケット要加工
H24.5 ~H26.9		HID	HID(D2S)	HB3	H16	-	-	HB3/4	HB3/4	H8/9/11/16	H8/9/11/16		
H26.10~	BNS		LED	HB3	H16	-	-	HB3/4	HB3/4	H8/9/11/16	H8/9/11/16		

(注1) 5500/6000/6700Kのみ適合
 ● 空欄は非対応または適応未確認です。
 ● EX(EX3000)シリーズはヘッドランプへ使用しないでください。
 ● 2800Kをヘッドライトに装着された場合、保安基準に適合しません。
 ● ランプユニット裏 (バルブを交換する箇所) にフタが付いている車両には使用できません。
 ● H4 Hi/Lo を付けた際にハイビームインジケータが点灯しない場合、別売りのH4ハイビームインジケータ点灯キット(LDJ-HIC)を別途ご購入、取付けをしてください。
 ● 灯具のレンズや反射部が経年劣化などにより著しい汚れが付着している場合や、劣化が発生している場合、光度が十分にでない場合があります。
 その際は、汚れ、劣化を取り除いた上で検査を行ってください。
 ● HB3/4及びH8/9/11において、光度が不足する場合、LEDの照射方向が適切でない可能性があります。LEDの照射方向を適切な方向へ調整した上で検査を行ってください。
 ● 純正以外のヘッドランプに取り付けを行った場合、適切な光度、配光が得られない場合があります。